

Потребительский гаражно-строительный кооператив № 40

# «ПГСК №40»

ИНН: 5029000676, ОГРН: 1025003515448, КПП: 502901001

141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, владение 38, строение 1  
Тел.: +7 (495) 582-5288

E-mail: pgsk-40@mail.ru

исх. № 107

от «08» ноября 2021 года

Начальнику ОНДиПР  
по городскому округу Мытищи  
Московской области

Ананичеву С.В.

Уважаемый Сергей Викторович!

Во исполнении п. 4 Предписания № 302/1/1 по устранению нарушений пожарной безопасности от 03.12.2019г. прошу Вас согласовать установку в каждом гаражном боксе модулей порошкового пожаротушения ТУНГУС МПП(Н)-3-И-ГЭ-У2 с УСПАА-1v2, в соответствии со СП 113.13330.2016.

Председатель ПГСК №40



Каштанов В.В.

*Каштанов В.В. 09.11.2021*

*и.о. руководителя ОНДиПР по г.о. Мытищи*



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по городскому округу Мытищи)

ул. Комарова, д. 7, г. Мытищи, Моск. область, 141002  
Телефон (факс): (495)583-88-89

30.11.2021 № 656-2-10-21-13

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю  
ПГСК № 40

В.В. Каштанову

ул. Силикатная, вл. 38, стр. 1,  
г. Мытищи, Московская область,  
141013

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Мытищи управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области рассмотрено, в порядке консультации, Ваше обращение от 08.11.2021 года № 107.

По итогам рассмотрения обращения сообщаем, что в целях устранения нарушения, указанного в пункте 4 Предписания ОНДиПР № 302/1/1, выданного ПГСК № 40 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, вл. 38, стр. 1, в гаражных боксах допускается установка модулей порошкового пожаротушения при выполнении следующих условий:

- п. 6.5.4. СП 113.13330.2016 «Свод правил «Стоянки автомобилей»: на стоянках автомобилей с обособленными боксами, соответствующими требованиям 5.2.6, при применении в каждом боксе модульных установок пожаротушения (самосрабатывающих модулей) предусматривать автоматическое пожаротушение проездов между боксами не требуется, при этом указанные проезды должны быть поэтажно оборудованы передвижными огнетушителями (типы ОП-50, ОП-100) из расчета: при площади проездов на этаже до 500 м<sup>2</sup> - 1 шт. на этаж, более 500 м<sup>2</sup> - 2 шт. на этаж;

- п. 5.2.6 СП 113.13330.2016 «Свод правил «Стоянки автомобилей»: в наземных автостоянках степеней огнестойкости I и II при хранении автомобилей индивидуальных владельцев в обособленных боксах предел огнестойкости перегородок между боксами должен быть не менее R 45, класс конструктивной пожарной опасности - К0. Ворота в этих боксах (за исключением ворот выездов, ведущих непосредственно наружу) следует предусматривать в виде сетчатого ограждения;

- п. 5.2.7 СП 113.13330.2016 «Свод правил «Стоянки автомобилей»: при применении в боксах установок объемного пожаротушения ворота в обособленных

боксах следует предусматривать глухими, без устройства отверстий. В этом случае общие для всех этажей рампы, пандусы допускается не отделять от помещений хранения автомобилей противопожарными преградами.

Начальник отдела



С.В. Ананичев